

Whiting

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

R.H.I.P

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS RIELES

ENTREGABLES DEL PROGRAMA

- LISTA DE ACTIVOS – LISTA DETALLADA DE LOS EQUIPOS INSPECCIONADOS
- RESUMEN DE LAS DEFICIENCIAS – RESALTANDO TODAS LAS ÁREAS PROBLEMÁTICAS
- INFORMES DE LA INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS RIELES – RESULTADOS DETALLADOS DE LA INSPECCIÓN
- PRESUPUESTOS – PRESUPUESTO DESGLOSADO (FOTOGRAFÍAS) INDICANDO LAS REPARACIONES RECOMENDADAS.
- EN CUMPLIMIENTO CON LA RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD 99-1 DE LA FRA
- SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA

CUANDO LA SEGURIDAD Y LA CONFIABILIDAD IMPORTAN...

La seguridad y la confiabilidad de su equipo importan. Por lo tanto, R.H.I.P. es la solución para usted. La información está disponible en las versiones electrónica o impresa y utiliza sencillos identificadores codificados por color, lo que facilita la revisión y el análisis. Nuestro programa también permite la adaptación de los servicios para cumplir con las necesidades de producción particulares.

EL PROCESO


El proceso comienza con una consulta entre su equipo de trabajo y el Departamento de ventas técnicas de Whiting Services a fin de desarrollar el cronograma de inspección más adecuado. Esto puede incluir inspecciones periódicas, inspecciones frecuentes o visitas de mantenimiento preventivo.

Una vez que se ha(n) completado la(s) inspección(es), los hallazgos se documentan mediante un informe de R.H.I.P. Posteriormente, se realiza una reunión de revisión para analizar el informe y garantizar que usted tiene un conocimiento completo y claro sobre las condiciones de su equipo de elevación, así como de la(s) acción(es) a tomar recomendada(s).

Deficiency Summary

of Deficiencies

High - 1
Medium - 9
Low - 3
Good - 110



Deficiencies by Asset

Customer ID# - TagID	WSI - Identifier	High	Med	Low	# Forms
Jack #1	0800	1	2	1	1
Jack #2	10790	0	3	1	1
Jack #3	10797	0	2	1	1
Jack #4	10798	0	2	0	1
Jack #5	10799	0	0	0	1
Overall:		1	9	3	5

Deficiency Explanations

High - Significant probability to cause equipment failure or create a safety hazard. Deficiency needs to be addressed prior to returning equipment to service.

Medium - Potential to cause equipment failure or create a safety hazard

Whiting
CRANE + RAILWAY SERVICES

Whiting Drop Table
Drop Table Inspection
Completed by: WSI

Drop Table Manufacturer: Whiting
Drop Table Serial Number: D966
Drop Table Capacity: 70
Service Top Mtg.: Whiting

Location: Miami, FL
AFMC: 12501 S INDIAN
Customer: D966
Location:
Status: In Service

Description of Repairs	Price	Repair Date
Drop Table Inspection Report ● Limit Switches, Mechanical (F) Fail - Centering limit switch and sealable is damaged 3" 1/2" sealable 2 DO fittings		
10. Lifting Screw & Nut Pass, Fail - NW D94 SW 120 SE D93 NE 120		

Images: NW, NW, NW, SW

Asset List

Drop Table Inspection

ID	Drop Table Manufacturer	Drop Table Serial Number	Drop Table Capacity	Service Top Mtg.	Comments
D966	Whiting	D966	70	Whiting	

Portable Jack Inspection

ID	Jack Serial Number	Jack Capacity	Jack Manufacturer
10798	MMAL2575	35 Tons	Whiting
10797	MMAL2577	35 Tons	Whiting
10798	MMAL2576	35 Tons	Whiting
10798	MMAL2575	35 Tons	Whiting

LOS RESULTADOS

El programa integral de R.H.I.P. combinado con nuestro servicio de categoría mundial ayuda a mejorar la seguridad y la productividad, mientras se reducen los costos totales para el propietario.